

BRF Väktaren
714400–1950

Bostadsrättsföreningen Väktaren kan förebygga brand på många sätt. Till exempel bör man se till att säkra utrymningsvägar, ha fungerande brandvarnare och kontrollera brandtekniska installationer.

Utrymningsvägar

Grundkravet för utrymning från bostäder är att det alltid ska finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Om den ena vägen ut är spärrad av brand ska det finnas ett alternativ. I flerbostadshus upp till åtta våningar är normalt den ena utrymningsvägen trapphuset och den andra kan vara ett fönster där räddningstjänsten hjälper till med utrymning via sin stegutrustning.

För att komma in i trapphuset måste, förutom lägenhetsdörren, ytterligare en dörr passeras. Det är viktigt att denna dörr mot trapphuset sluter tätt och är hel, att dörrstängaren fungerar på avsett vis och att låskolven griper tag i låsblecket.

Utrymningsvägar ska alltid hållas fria från lösa föremål och brännbart material. Därför ska till exempel cyklar, barnvagnar, tidningspapper och kartonger inte ens tillfälligt förvaras i trapphuset.

Besiktning av brandskydd i trapphus gjordes 2023-06-19 och resultatet av detta redovisas nedan. Styrelsen kommer utifrån resultat lyfta frågan på kommande styrelsemöte och fastställa åtgärder hur avvikelserna skall framgent hanteras...

FRÖ16	Brandvarnare		Brandskydd				
A	Finns	Fungerar	Brännbart	Rullator etc	Mattor	Stol/Bord	Anmärkning
Entre				X			
Vån 1	X	X					
Vån 2	X	X					
Vån 3	X	X					
KV	X	X					
Vind							Fel på ljus
FRÖ16	Brandvarnare		Brandskydd				
B	Finns	Fungerar	Brännbart	Rullator etc	Mattor	Stol/Bord	Anmärkning
Entre							
Vån 1	X	X					
Vån 2	X	X					
Vån 3	X	X					
KV							
Vind							Fel på ljus
FRÖ16	Brandvarnare		Brandskydd				
C	Finns	Fungerar	Brännbart	Rullator etc	Mattor	Stol/Bord	Anmärkning
Entre							
Vån 1	X	X					
Vån 2	X	X					
Vån 3	X	X					
KV							
Vind							

STEG 12	Brandvarnare		Brandskydd				
A	Finns	Fungerar	Brännbart	Rullator etc	Mattor	Stol/Bord	Anmärkning
Entre							
Vån 1	X	X					
Vån 2	X	X					
Vån 3	X	X					
KV							
Vind							Fel på ljus
STEG 12	Brandvarnare		Brandskydd				
B	Finns	Fungerar	Brännbart	Rullator etc	Mattor	Stol/Bord	Anmärkning
Entre				X			
Vån 1	X	X					
Vån 2	X	X					
Vån 3	X	X					
KV							
Vind							
STEG 12	Brandvarnare		Brandskydd				
C	Finns	Fungerar	Brännbart	Rullator etc	Mattor	Stol/Bord	Anmärkning
Entre							
Vån 1	X	X					
Vån 2	X	X					
Vån 3	X	X					
KV							
Vind							

STEG 14	Brandvarnare		Brandskydd				
A	Finns	Fungerar	Brännbart	Rullator etc	Mattor	Stol/Bord	Anmärkning
Entre				2 st			Kartonger
Vån 1	X	X					
Vån 2	X	X	X				Blommor fönster
Vån 3	X	X	X				Blommor & bord
KV							
Vind							Fel på lyse
STEG 14	Brandvarnare		Brandskydd				
B	Finns	Fungerar	Brännbart	Rullator etc	Mattor	Stol/Bord	Anmärkning
Entre							
Vån 1	X	X					
Vån 2	X	X					
Vån 3	X	X					
KV							
Vind							
STEG 14	Brandvarnare		Brandskydd				
C	Finns	Fungerar	Brännbart	Rullator etc	Mattor	Stol/Bord	Anmärkning
Entre							
Vån 1	X	X					
Vån 2	X	X					
Vån 3	X	X					
KV			X	X			Kartonger
Vind							

Lund 11	Brandvarnare		Brandskydd				
A	Finns	Fungerar	Brännbart	Rullator etc	Mattor	Stol/Bord	Anmärkning
Entre			X				
Vån 1	X	X					
Vån 2	X	X					
Vån 3	X	X					
KV							
Vind							
Lund 11	Brandvarnare		Brandskydd				
B	Finns	Fungerar	Brännbart	Rullator etc	Mattor	Stol/Bord	Anmärkning
Entre							
Vån 1	X	X					
Vån 2	X	X					
Vån 3	X	X					
KV							
Vind							
Lund 11	Brandvarnare		Brandskydd				
C	Finns	Fungerar	Brännbart	Rullator etc	Mattor	Stol/Bord	Anmärkning
Entre				2 st			
Vån 1	X	X					
Vån 2	X	X					
Vån 3	X	X					
KV							
Vind							

LUND 13	Brandvarnare		Brandskydd				
A	Finns	Fungerar	Brännbart	Rullator etc	Mattor	Stol/Bord	Anmärkning
Entre							
Vån 1	X	X					
Vån 2	X	X					
Vån 3	X	X					
KV							
Vind							
LUND 13	Brandvarnare		Brandskydd				
B	Finns	Fungerar	Brännbart	Rullator etc	Mattor	Stol/Bord	Anmärkning
Entre				2 st			
Vån 1	X	X					
Vån 2	X	X					
Vån 3	X	X					
KV							
Vind							

Norrtälje 2023-06-19

Lars Niklasson, kassör