



Norrteljesotarna AB

Bergshamravägen 40

761 11 Bergshamra

Tel 0176-223910, fax 0176-19560

## Tjänsteanteckning

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen 200330	Kund nr 010111201	Protokoll nr 20-BK1184
--------------------------------	----------------------	---------------------------

Fastighetsbeteckning VÄKTAREN 1 Adress LUNDMANSGATAN 13A	Namn och adress BRF VÄKTAREN STEGELBÄCKSGATAN 12 C 761 45 NORRTÄLJE
---	--

Norrteljesotarna AB har på delegation av Norrtälje kommun utfört tillsyn av er brandsäkerhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. 4 §.

Brandskyddskontrollen är en kontroll av om ert brandskydd för eldstaden uppfyller en skälig nivå. Dokumentet visar vad som har kontrollerats och noterade omständigheter.

Med grund i de omständigheter som beskrivs nedan kan delegerad skorstensfejartekniker besluta om föreläggande med krav på åtgärder för att åstadkomma ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap 2 §.

Ni har rätt att yttra er på kommunicerade brister i enlighet med 25§ förvaltningslagen. Eventuella synpunkter ska vara Norrteljesotarna AB tillhanda inom 10 arbetsdagar från daterat dokument. Om synpunkter inte inkommer kommer ärendet att avgöras på befintligt underlag.

**Kontrollobjekt** nr: 3 ÖPPEN SPIS

Typ: G140 MURAD LGH 103.

### Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Vån. 1

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 200330

### Kontrollmetod/er\*

Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

### Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos. **	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar.		

**Kontrollen utförd av:**

Håkan Jidstrand

\* Förklaring, se baksidan

\*\* Förklaring, se baksidan

\*\*\* Förklaring, se baksidan



Norrteljesotarna AB  
Bergshamravägen 40  
761 11 Bergshamra  
Tel 0176-223910, fax 0176-19560

### Tjänsteanteckning

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §  
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen 200330	Kund nr 010111201	Protokoll nr 20-BK1183
--------------------------------	----------------------	---------------------------

Fastighetsbeteckning VÄKTAREN 1 Adress LUNDMANSGATAN 13A	Namn och adress BRF VÄKTAREN STEGELBÄCKSGATAN 12 C 761 45 NORRTÄLJE
---	--

Norrteljesotarna AB har på delegation av Norrtälje kommun utfört tillsyn av er brandsäkerhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. 4 §.

Brandskyddskontrollen är en kontroll av om ert brandskydd för eldstaden uppfyller en skälig nivå. Dokumentet visar vad som har kontrollerats och noterade omständigheter.

Med grund i de omständigheter som beskrivs nedan kan delegerad skorstensfejartekniker besluta om föreläggande med krav på åtgärder för att åstadkomma ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap 2 §.

Ni har rätt att yttra er på kommunicerade brister i enlighet med 25§ förvaltningslagen. Eventuella synpunkter ska vara Norrteljesotarna AB tillhanda inom 10 arbetsdagar från daterat dokument. Om synpunkter inte inkommer kommer ärendet att avgöras på befintligt underlag.

**Kontrollobjekt** nr: 2 ÖPPEN SPIS

Typ: G140 MURAD LGH 100.

#### Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 200330

#### Kontrollmetod/er\*

Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

#### Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar.		

**Kontrollen utförd av:**  
Håkan Jidstrand

\* Förklaring, se baksidan

\*\* Förklaring, se baksidan

\*\*\* Förklaring, se baksidan



Norrteljesotarna AB  
Bergshamravägen 40  
761 11 Bergshamra  
Tel 0176-223910, fax 0176-19560

## Tjänsteanteckning

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §  
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen 200330	Kund nr 010111201	Protokoll nr 20-BK1185
--------------------------------	----------------------	---------------------------

Fastighetsbeteckning VÄKTAREN 1 Adress LUNDMANSGATAN 13A	Namn och adress BRF VÄKTAREN STEGELBÄCKSGATAN 12 C 761 45 NORRTÄLJE
---	--

Norrteljesotarna AB har på delegation av Norrtälje kommun utfört tillsyn av er brandsäkerhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. 4 §.

Brandskyddskontrollen är en kontroll av om ert brandskydd för eldstaden uppfyller en skälig nivå. Dokumentet visar vad som har kontrollerats och noterade omständigheter.

Med grund i de omständigheter som beskrivs nedan kan delegerad skorstensfejartekniker besluta om föreläggande med krav på åtgärder för att åstadkomma ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap 2 §.

Ni har rätt att yttra er på kommunicerade brister i enlighet med 25§ förvaltningslagen. Eventuella synpunkter ska vara Norrteljesotarna AB tillhanda inom 10 arbetsdagar från daterat dokument. Om synpunkter inte inkommer kommer ärendet att avgöras på befintligt underlag.

**Kontrollobjekt** nr: 4 ÖPPEN SPIS

Typ: G140 MURAD LGH 106.

### Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Vån. 2

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 200330

### Kontrollmetod/er\*

Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

### Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar.		

**Kontrollen utförd av:**  
Håkan Jidstrand

\* Förklaring, se baksidan

\*\* Förklaring, se baksidan

\*\*\* Förklaring, se baksidan



Norrteljesotarna AB  
Bergshamravägen 40  
761 11 Bergshamra  
Tel 0176-223910, fax 0176-19560

### Tjänsteanteckning

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §  
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen 200330	Kund nr 010111201	Protokoll nr 20-BK1188
--------------------------------	----------------------	---------------------------

Fastighetsbeteckning VÄKTAREN 1 Adress LUNDMANSGATAN 13A	Namn och adress BRF VÄKTAREN STEGELBÄCKSGATAN 12 C 761 45 NORRTÄLJE
---	--

Norrteljesotarna AB har på delegation av Norrtälje kommun utfört tillsyn av er brandsäkerhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. 4 §.

Brandskyddskontrollen är en kontroll av om ert brandskydd för eldstaden uppfyller en skälig nivå. Dokumentet visar vad som har kontrollerats och noterade omständigheter.

Med grund i de omständigheter som beskrivs nedan kan delegerad skorstensfejartekniker besluta om föreläggande med krav på åtgärder för att åstadkomma ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap 2 §.

Ni har rätt att yttra er på kommunicerade brister i enlighet med 25§ förvaltningslagen. Eventuella synpunkter ska vara Norrteljesotarna AB tillhanda inom 10 arbetsdagar från daterat dokument. Om synpunkter inte inkommer kommer ärendet att avgöras på befintligt underlag.

**Kontrollobjekt** nr: 6 ÖPPEN SPIS

Typ: G140 MURAD LGH 105.

#### Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Vån. 1

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 200330

#### Kontrollmetod/er\*

Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

#### Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar.		

**Kontrollen utförd av:**  
Håkan Jidstrand

\* Förklaring, se baksidan

\*\* Förklaring, se baksidan

\*\*\* Förklaring, se baksidan



Norrteljesotarna AB  
Bergshamravägen 40  
761 11 Bergshamra  
Tel 0176-223910, fax 0176-19560

## Tjänsteanteckning

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §  
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
200330	010111201	20-BK1186

Fastighetsbeteckning VÄKTAREN 1 Adress LUNDMANSGATAN 13A	Namn och adress BRF VÄKTAREN STEGELBÄCKSGATAN 12 C 761 45 NORRTÄLJE
---	--

Norrteljesotarna AB har på delegation av Norrtälje kommun utfört tillsyn av er brandsäkerhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. 4 §.

Brandskyddskontrollen är en kontroll av om ert brandskydd för eldstaden uppfyller en skälig nivå. Dokumentet visar vad som har kontrollerats och noterade omständigheter.

Med grund i de omständigheter som beskrivs nedan kan delegerad skorstensfejartekniker besluta om föreläggande med krav på åtgärder för att åstadkomma ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap 2 §.

Ni har rätt att yttra er på kommunicerade brister i enlighet med 25§ förvaltningslagen. Eventuella synpunkter ska vara Norrteljesotarna AB tillhanda inom 10 arbetsdagar från daterat dokument. Om synpunkter inte inkommer kommer ärendet att avgöras på befintligt underlag.

**Kontrollobjekt** nr: 7 ÖPPEN SPIS

Typ: G140 MURAD LGH 108.

### Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Vån. 2

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 200330

### Kontrollmetod/er\*

Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

### Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar.		

**Kontrollen utförd av:**  
Håkan Jidstrand

\* Förklaring, se baksidan

\*\* Förklaring, se baksidan

\*\*\* Förklaring, se baksidan



Norrteljesotarna AB  
Bergshamravägen 40  
761 11 Bergshamra  
Tel 0176-223910, fax 0176-19560

## Tjänsteanteckning

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §  
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen 200330	Kund nr 010111202	Protokoll nr 20-BK1180
--------------------------------	----------------------	---------------------------

Fastighetsbeteckning VÄKTAREN 1 Adress LUNDMANSGATAN 13B	Namn och adress BRF VÄKTAREN STEGELBÄCKSGATAN 12 C 761 45 NORRTÄLJE
---	--

Norrteljesotarna AB har på delegation av Norrtälje kommun utfört tillsyn av er brandsäkerhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. 4 §.

Brandskyddskontrollen är en kontroll av om ert brandskydd för eldstaden uppfyller en skälig nivå. Dokumentet visar vad som har kontrollerats och noterade omständigheter.

Med grund i de omständigheter som beskrivs nedan kan delegerad skorstensfejartekniker besluta om föreläggande med krav på åtgärder för att åstadkomma ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap 2 §.

Ni har rätt att yttra er på kommunicerade brister i enlighet med 25§ förvaltningslagen. Eventuella synpunkter ska vara Norrteljesotarna AB tillhanda inom 10 arbetsdagar från daterat dokument. Om synpunkter inte inkommer kommer ärendet att avgöras på befintligt underlag.

**Kontrollobjekt** nr: 2 ÖPPEN SPIS

Typ: G140 MURAD LGH 109.

### Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 200330

### Kontrollmetod/er\*

Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

### Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos. **	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar.		

**Kontrollen utförd av:**  
Håkan Jidstrand

\* Förklaring, se baksidan

\*\* Förklaring, se baksidan

\*\*\* Förklaring, se baksidan



Norrteljesotarna AB  
Bergshamravägen 40  
761 11 Bergshamra  
Tel 0176-223910, fax 0176-19560

### Tjänsteanteckning

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §  
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen 200427	Kund nr 010111202	Protokoll nr 20-BK1750
--------------------------------	----------------------	---------------------------

Fastighetsbeteckning VÄKTAREN 1 Adress LUNDMANSGATAN 13B	Namn och adress BRF VÄKTAREN STEGELBÄCKSGATAN 12 C 761 45 NORRTÄLJE
---	--

Norrteljesotarna AB har på delegation av Norrtälje kommun utfört tillsyn av er brandsäkerhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. 4 §.

Brandskyddskontrollen är en kontroll av om ert brandskydd för eldstaden uppfyller en skälig nivå. Dokumentet visar vad som har kontrollerats och noterade omständigheter.

Med grund i de omständigheter som beskrivs nedan kan delegerad skorstensfejartekniker besluta om föreläggande med krav på åtgärder för att åstadkomma ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap 2 §.

Ni har rätt att yttra er på kommunicerade brister i enlighet med 25§ förvaltningslagen. Eventuella synpunkter ska vara Norrteljesotarna AB tillhanda inom 10 arbetsdagar från daterat dokument. Om synpunkter inte inkommer kommer ärendet att avgöras på befintligt underlag.

**Kontrollobjekt** nr: 5 ÖPPEN SPIS

Typ: G140 13B LGH 111.

#### Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 200427

#### Kontrollmetod/er\*

Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

#### Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos. **	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar.		

**Kontrollen utförd av:**  
Håkan Jidstrand

\* Förklaring, se baksidan

\*\* Förklaring, se baksidan

\*\*\* Förklaring, se baksidan



Norrtäljesotarna AB  
Bergshamravägen 40  
761 11 Bergshamra  
Tel 0176-223910, fax 0176-19560

## Tjänsteanteckning

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
200330	010111202	20-BK1179

Fastighetsbeteckning VÄKTAREN 1 Adress LUNDMANSGATAN 13B	Namn och adress BRF VÄKTAREN STEGELBÄCKSGATAN 12 C 761 45 NORRTÄLJE
---	--

Norrtäljesotarna AB har på delegation av Norrtälje kommun utfört tillsyn av er brandsäkerhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. 4 §.

Brandskyddskontrollen är en kontroll av om ert brandskydd för eldstaden uppfyller en skäligen nivå. Dokumentet visar vad som har kontrollerats och noterade omständigheter.

Med grund i de omständigheter som beskrivs nedan kan delegerad skorstensfejartekniker besluta om föreläggande med krav på åtgärder för att åstadkomma ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap 2 §.

Ni har rätt att yttra er på kommunicerade brister i enlighet med 25§ förvaltningslagen. Eventuella synpunkter ska vara Norrtäljesotarna AB tillhanda inom 10 arbetsdagar från daterat dokument. Om synpunkter inte inkommer kommer ärendet att avgöras på befintligt underlag.

**Kontrollobjekt** nr: 3 ÖPPEN SPIS

Typ: G140 MURAD LGH 112.

### Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Vån. 1

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal:

Senaste sotning: 140512

### Kontrollmetod/er\*

Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

### Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar.		

**Kontrollen utförd av:**  
Håkan Jidstrand

\* Förklaring, se baksidan

\*\* Förklaring, se baksidan

\*\*\* Förklaring, se baksidan





Norrteljesotarna AB  
Bergshamravägen 40  
761 11 Bergshamra  
Tel 0176-223910, fax 0176-19560

## Tjänsteanteckning

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §  
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen 200330	Kund nr 010111202	Protokoll nr 20-BK1181
--------------------------------	----------------------	---------------------------

Fastighetsbeteckning VÄKTAREN 1 Adress LUNDMANSGATAN 13B	Namn och adress BRF VÄKTAREN STEGELBÄCKSGATAN 12 C 761 45 NORRTÄLJE
---	--

Norrteljesotarna AB har på delegation av Norrtälje kommun utfört tillsyn av er brandsäkerhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. 4 §.

Brandskyddskontrollen är en kontroll av om ert brandskydd för eldstaden uppfyller en skälig nivå. Dokumentet visar vad som har kontrollerats och noterade omständigheter.

Med grund i de omständigheter som beskrivs nedan kan delegerad skorstensfejartekniker besluta om föreläggande med krav på åtgärder för att åstadkomma ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap 2 §.

Ni har rätt att yttra er på kommunicerade brister i enlighet med 25§ förvaltningslagen. Eventuella synpunkter ska vara Norrteljesotarna AB tillhanda inom 10 arbetsdagar från daterat dokument. Om synpunkter inte inkommer kommer ärendet att avgöras på befintligt underlag.

**Kontrollobjekt** nr: 4 ÖPPEN SPIS

Typ: G140 MURAD LGH 115.

### Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Vån. 2

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 200330

### Kontrollmetod/er\*

Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

### Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar.		

**Kontrollen utförd av:**  
Håkan Jidstrand

\* Förklaring, se baksidan

\*\* Förklaring, se baksidan

\*\*\* Förklaring, se baksidan



Norrteljesotarna AB  
Bergshamravägen 40  
761 11 Bergshamra  
Tel 0176-223910, fax 0176-19560

## Tjänsteanteckning

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §  
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen 200330	Kund nr 010111202	Protokoll nr 20-BK1178
--------------------------------	----------------------	---------------------------

Fastighetsbeteckning VÄKTAREN 1 Adress LUNDMANSGATAN 13B	Namn och adress BRF VÄKTAREN STEGELBÄCKSGATAN 12 C 761 45 NORRTÄLJE
---	--

Norrteljesotarna AB har på delegation av Norrtälje kommun utfört tillsyn av er brandsäkerhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. 4 §.

Brandskyddskontrollen är en kontroll av om ert brandskydd för eldstaden uppfyller en skälig nivå. Dokumentet visar vad som har kontrollerats och noterade omständigheter.

Med grund i de omständigheter som beskrivs nedan kan delegerad skorstensfejartekniker besluta om föreläggande med krav på åtgärder för att åstadkomma ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap 2 §.

Ni har rätt att yttra er på kommunicerade brister i enlighet med 25§ förvaltningslagen. Eventuella synpunkter ska vara Norrteljesotarna AB tillhanda inom 10 arbetsdagar från daterat dokument. Om synpunkter inte inkommer kommer ärendet att avgöras på befintligt underlag.

**Kontrollobjekt** nr: 6 ÖPPEN SPIS

Typ: G140 MURAD LGH 114.

### Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Vån. 1

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 200330

### Kontrollmetod/er\*

Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

### Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos. **	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar.		

**Kontrollen utförd av:**  
Håkan Jidstrand

\* Förklaring, se baksidan

\*\* Förklaring, se baksidan

\*\*\* Förklaring, se baksidan



Norrteljesotarna AB  
Bergshamravägen 40  
761 11 Bergshamra  
Tel 0176-223910, fax 0176-19560

## Tjänsteanteckning

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §  
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
200330	010111202	20-BK1177

Fastighetsbeteckning VÄKTAREN 1 Adress LUNDMANSGATAN 13B	Namn och adress BRF VÄKTAREN STEGELBÄCKSGATAN 12 C 761 45 NORRTÄLJE
---	--

Norrteljesotarna AB har på delegation av Norrtälje kommun utfört tillsyn av er brandsäkerhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. 4 §.

Brandskyddskontrollen är en kontroll av om ert brandskydd för eldstaden uppfyller en skälig nivå. Dokumentet visar vad som har kontrollerats och noterade omständigheter.

Med grund i de omständigheter som beskrivs nedan kan delegerad skorstensfejartekniker besluta om föreläggande med krav på åtgärder för att åstadkomma ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap 2 §.

Ni har rätt att yttra er på kommunicerade brister i enlighet med 25§ förvaltningslagen. Eventuella synpunkter ska vara Norrteljesotarna AB tillhanda inom 10 arbetsdagar från daterat dokument. Om synpunkter inte inkommer kommer ärendet att avgöras på befintligt underlag.

**Kontrollobjekt** nr: 7 ÖPPEN SPIS

Typ: G140 MURAD LGH 117

### Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Vån. 2

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 200330

### Kontrollmetod/er\*

Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

### Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar.		

**Kontrollen utförd av:**  
Håkan Jidstrand

\* Förklaring, se baksidan

\*\* Förklaring, se baksidan

\*\*\* Förklaring, se baksidan

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6), rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

\*\*\* 1 = Notering

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.