



Service rapport

Order nr:

Datum: 2019-08-26	Service tekniker: Malin Olovsson	Kontaktperson: Hans Gustafsson
Kund: Brf Väktaren	Adress: Lundmangsgatan 12	Tel/Mail: 070-556 02 30

Pos	Vå n	Placering	Typ av redskap/ material	Typ	UA	EG	Fel/åtgärd	Batteri/År	Lys	Led	Inst år
10	-1	Lundmangsgatan 13B, garage	Brandsläckare		X						2017
12	1	13B, trapphus	Brandsläckare		X						2017
14	-1	13B, källare	Brandsläckare		X						2018
16	-1	13B, tvättstuga 1	Brandvarnare		X			Byts 2021			
17	-1	13B, tvättstuga 2	Brandvarnare		X			Byts 2021			
20	1	13A, trapphus	Brandsläckare		X						2017
30	1	11C, trapphus	Brandsläckare		X						2017
40	1	11B, trapphus	Brandsläckare		X						2017
50	1	11A, trapphus	Brandsläckare		X						2017
		Frötunagatan									
60	1	16C, trapphus	Brandsläckare		X						2017
70	1	16B, trapphus	Brandsläckare		X						2017

80	1	16A, trapphus	Brandsläckare	X				2017
		Stegelbäcksgatan						
90	1	12A, trapphus	Brandsläckare	X				2017
100	1	12B, trapphus	Brandsläckare	X	X	Tappat tryck, ny hängdes upp		2019
102	-1	12B, källare	Brandsläckare	X				2017
103	-1	12B, tvättstuga 1	Brandvarnare	X			Byts 2021	
104	-1	12B, tvättstuga 2	Brandvarnare	X			Byts 2021	
110	1	12C, trapphus	Brandsläckare	X				2017
112	BV	12C, soprum ute	Punktsprinkler	X				2017
113	BV	12C, förråd ute	Brandsläckare	X				2017
120	1	14C, trapphus	Brandsläckare	X				2017
130	1	14B, trapphus	Brandsläckare	X				2017
140	1	14A, trapphus	Brandsläckare	X				2017

Förklaring: UA=Utan anmärkning, EG=Ej godkänd