

Radonmätning källare

2019-05-16

Detektornr	Placering	Namn på rum	Bq/m	
8322773	Kontor	22	Snäckan	170
8322794	Kontor	23	Massagestudio	140
8322766	Kontor	21	Kiropraktor	<100
8322762	Kontor	5	Vävtugan	<100
8322749	Kontor	15	Styrelserum	<100
8322765	Övr. utrymme	19	Tvättstuga 1	<100
8322737	Övr. utrymme	13	Tvättstuga 2	370
8322727	Övr. utrymme	9	Solrosen kök	110
8322757	Övr. utrymme	8	Solrosen stora salen	<100
8322776	Övr. utrymme	7	Solrosen Målarrum	800
8322733	Övr. utrymme	2	Fröet personalrum	<100
8322742	övr. utrymme	3	Fröet stora salen 1	130
8322769	Övr. utrymme	1	Fröet stora salen	<100
8322781	Källare (oinredd)	18	Källargång	<100
8322755	Källare (oinredd)	20	Källargång	340
8322774	Källare (oinredd)	12	Källargång	<100
8322736	Källare (oinredd)	14	Källargång	170
8322739	Källare (oinredd)	6	Källargång	110
8322758	Källare (oinredd)	4	Källargång	150
8322761	Källare (oinredd)	17	Källargång	<100
8322786	Källare (oinredd)	16	Källargång	120
8322797	Källare (oinredd)	10	Källargång	<100
8322764	Källare (oinredd)	11	Källargång	<100
2341774	(Separat mät.)		Gamla personalrummet Fröet	1190