



Norrteljesotarna AB
Bergshamravägen 40
761 11 Bergshamra
Tel 0176-223910, fax 0176-19560

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen 210301	Kund nr 030359100	Protokoll nr 21-BI26
--------------------------------	----------------------	-------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning VÄKTAREN 1	Ägare
Adress GROSSGÄRDETS MONTESSORISKOLA 761 45 NORRTÄLJE	Namn och adress BRF VÄKTAREN O CARLSSON STEGELBÄCKSG 12 C 761 45 NORRTÄLJE

Kontrollobjekt

Imkanal från större kök

Verksamhet: Matlagning Endast varmhållning/uppvärmning Endast bakning Annat

Anm: _____

Kökets placering: Källarvåning Bottenvåning Vån.1 Vån.2 Vån.3 Vån.4
(Våningsplan) Vån.5 Annat.

Anm: _____

Systemtyp: Separat Del av annat ventilationssystem Annat

Anm: _____

Kanaltyp: Plåt Tegel Annat

Anm: _____

Fettavskiljare: Metallfilter Kolfilter UV-strålning Annat

Anm: _____

Senaste sotning: 170531

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Anm.: _____

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	INGA AVVIKELSER FRAMKOM		

Kontrollen utförd av:

Lars-Erik Söderman

1. Imkanal	1.7 Automatisk släckutrustning	2.2 Tillträde till imkanal	3.1 Underhållsrutiner
1.1 Avstånd till brännbart	1.8 Brandspjäll	2.3 Tillträde till fläktrum	3.2 Restprodukter
1.2 Luckor	1.9 Sotbeläggning	2.4 Takbeläggning	3.4 Övrigt
1.4 Brandteknisk klass	1.10 Övrigt	2.5 Arbetsplan	4. Övrigt
1.5 Avskiljare	2. Tak och uppstigning	2.6 Övrigt	
1.6 Reglerutrustning	2.1 Tillträde till tak	3 Drift och skötsel	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6), rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.